

平成 26 年 1 月



足場が解体され、最上階への階段が設置された蒸気タービン棟の状況です。



足場解体後の蒸気タービン棟の状況です。



発電機（右側）と蒸気タービン（左側）が据えつけられました。



タービン排気復水器の組み立て状況です。