別表１・秩父広域市町村組合水道
事業検査項目

浄　水

秩父市エリア

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
別所浄水場1	NO.	①	系統	別所	採水場所	秩父市太田929-5地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
別所浄水場　2	NO.	②	系統	別所	採水場所	秩父市久那3605-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
橋立浄水場　1	NO.	③	系統	橋立	採水場所	秩父市近戸町17－14地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
橋立浄水場　2	NO.	④	系統	橋立	採水場所	秩父市中村2-11-24地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン	○	○	○	○	○	○	○						
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
橋立浄水場　3	NO.	⑤	系統	橋立	採水場所	秩父市下宮地　5地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
高篠浄水場	NO.	⑥	系統	高篠	採水場所	秩父市栃谷651－1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
大谷・日向浄水場	NO.	⑦	系統	大谷・日向	採水場所	秩父市浦山2025-12地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	浄水採水地点					
南浄水場	NO.	⑧	系統	南	採水場所	秩父市浦山1435地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
塚越浄水場	NO.	①	系統	塚越	採水場所	秩父市下吉田5650-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
石間浄水場	NO.	②	系統	石間	採水場所	秩父市下吉田6585-2番地

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
半納浄水場	NO.	③	系統	半納沢戸	採水場所	秩父市吉田石間3856-2番地

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○			○			○		
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
中郷浄水場	NO.	④	系統	中郷	採水場所	秩父市吉田石間2632地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
白岩浄水場	NO.	⑤	系統	白岩	採水場所	秩父市吉田阿熊1693地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	浄水採水地点					
女形浄水場	NO.	⑥	系統	女形	採水場所	秩父市上吉田4850番地

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
中津川浄水場	NO.	①	系統	中津川	採水場所	秩父市中津川326地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物		○			○			○			○		
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
三峰浄水場	NO.	②	系統	三峰	採水場所	秩父市三峰297-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
栃本浄水場	NO.	③	系統	大滝南部栃本	採水場所	秩父市大滝1323-3地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物		○			○			○			○		
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
大血川浄水場	NO.	④	系統	大滝東部	採水場所	秩父市大滝732地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
落合浄水場	NO.	⑤	系統	大滝南部落合	採水場所	秩父市大滝828地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○			○			○			○		
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
中双里浄水場	NO.	⑥	系統	中双里	採水場所	秩父市中津川100-9地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
上田野配水場	NO.	①	系統	安谷川	採水場所	秩父市荒川上田野250地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
安谷川浄水場	NO.	②	系統	安谷川	採水場所	秩父市荒川日野615地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
寺沢配水場	NO.	③	系統	安谷川	採水場所	秩父市荒川日野1380地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
谷津川浄水場1	NO.	④	系統	谷津川	採水場所	小鹿野町長留3821-4地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	浄水採水地点					
谷津川浄水場2	NO.	⑤	系統	谷津川	採水場所	秩父市荒川贄川1493地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

浄　水

横瀬エリア

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
生川浄水場	NO.	①	系統	生川	採水場所	横瀬町大字横瀬348-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
山口浄水場	NO.	②	系統	山口	採水場所	横瀬町大字横瀬852-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
姿見山浄水場	NO.	③	系統	姿見山	採水場所	横瀬町横瀬6351地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物			○			○			○			○	
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
森下浄水場	NO.	④	系統	森下	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保637地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

	水質基準項目	給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○			○			○			○	
基40	蒸発残留物			○			○			○			○	
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
大畑浄水場	NO.	⑤	系統	大畑	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保121-7地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物			○			○			○			○	
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
中井浄水場	NO.	④	系統	中井	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保1001-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	浄水採水地点					
初花浄水場	NO.	④	系統	初花	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保1640地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物			○			○			○			○	
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○			○			○			○	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸			○			○			○			○	
基22	クロロ酢酸			○			○			○			○	
基23	クロロホルム			○			○			○			○	
基24	ジクロロ酢酸			○			○			○			○	
基25	ジブロモクロロメタン			○			○			○			○	
基26	臭素酸			○			○			○			○	
基27	総トリハロメタン			○			○			○			○	
基28	トリクロロ酢酸			○			○			○			○	
基29	ブロモジクロロメタン			○			○			○			○	
基30	ブロモホルム			○			○			○			○	
基31	ホルムアルデヒド			○			○			○			○	
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

浄　水

小鹿野エリア

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
小鹿野浄水場（高区配水場）	NO.	①	系統	小鹿野	採水場所	小鹿野町小鹿野1411地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
小鹿野浄水場（低区配水場）	NO.	②	系統	小鹿野	採水場所	小鹿野町下小鹿野124地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
小鹿野浄水場（第2配水場）	NO.	③	系統	小鹿野	採水場所	小鹿野町長留312地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
三山浄水場	NO.	④	系統	三山	採水場所	小鹿野町飯田2437地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
河原沢浄水場	NO.	⑤	系統	河原沢	採水場所	小鹿野町三山1376-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
倉尾浄水場	NO.	⑥	系統	倉尾	採水場所	小鹿野町日尾1230-5地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
竹平浄水場	NO.	⑦	系統	竹平	採水場所	小鹿野町両神薄2906-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
浦島浄水場	NO.	⑧	系統	浦島	採水場所	小鹿野町両神薄6379地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	浄水採水地点					
煤川浄水場	NO.	⑨	系統	煤川	採水場所	小鹿野町両神小森4469地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物		○			○			○			○		
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

浄　水

皆野・長瀞エリア

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
皆野浄水場　1	NO.	❶	系統	皆野浄水場	採水場所	皆野町大字皆野283地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基43	2-メチルイソボルネオール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
皆野浄水場　2	NO.	❻	系統	皆野浄水場	採水場所	長瀞町大字矢那瀬799－1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
皆野浄水場　3	NO.	❸	系統	皆野浄水場	採水場所	皆野町大字金沢2598-4地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
皆野浄水場　4	NO.	❷	系統	皆野浄水場	採水場所	長瀞町大字野上下郷1640地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
金沢浄水場	NO.	❹	系統	金沢浄水場	採水場所	皆野町大字金沢114-8地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　浄水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	浄水採水地点					
三沢浄水場	NO.	❺	系統	三沢浄水場	採水場所	皆野町大字三沢2549-2地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		給水栓水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基02	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物		○			○			○			○		
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸		○			○			○			○		
基22	クロロ酢酸		○			○			○			○		
基23	クロロホルム		○			○			○			○		
基24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		
基25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		
基26	臭素酸		○			○			○			○		
基27	総トリハロメタン		○			○			○			○		
基28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		
基29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		
基30	ブロモホルム		○			○			○			○		
基31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）		○			○			○			○		
基40	蒸発残留物		○			○			○			○		
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基47	pH値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	残留塩素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

原　水

秩父市エリア

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
別所浄水場	荒川	NO.	①	採水場所	秩父市別所字久保平1553地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎			◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
橋立浄水場１	橋立川	NO.	②	採水場所	秩父市上影森字橋立700地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）						○							
	ジアルジアジア・シスト（定量）						○							
	水温		◎			◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
橋立浄水場 2	浦山川	NO.	③	採水場所	秩父市荒川久那字平沢3756-3地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎			◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
高篠浄水場	定峰川	NO.	⑤	採水場所	秩父市定峰字滝ノ沢1198-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎			◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
大谷・日向浄水場	大谷沢	NO.	⑥	採水場所	秩父市浦山字兎久保2118地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
南浄水場	唐沢	NO.	⑦	採水場所	秩父市浦山字草畑3357地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

旧秩父市エリア

浄水場名	水源名	原水採水地点			
橋立浄水場　3	湯の沢	NO.	④	採水場所	秩父市荒川久那3821地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌					○								
基02	大腸菌					○								
基03	カドミウム及びその化合物					○								
基04	水銀及びその化合物					○								
基05	セレン及びその化合物					○								
基06	鉛及びその化合物					○								
基07	ヒ素及びその化合物					○								
基08	六価クロム化合物					○								
基09	亜硝酸態窒素					○								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					○								
基12	フッ素及びその化合物					○								
基13	ホウ素及びその化合物					○								
基14	四塩化炭素					○								
基15	1,4-ジオキサン					○								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					○								
基17	ジクロロメタン					○								
基18	テトラクロロエチレン					○								
基19	トリクロロエチレン					○								
基20	ベンゼン					○								
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物					○								
基33	アルミニウム及びその化合物					○								
基34	鉄及びその化合物					○								
基35	銅及びその化合物					○								
基36	ナトリウム及びその化合物					○								
基37	マンガン及びその化合物					○								
基38	塩化物イオン					○								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								
基40	蒸発残留物					○								
基41	陰イオン界面活性剤					○								
基42	ジェオスミン					○								
基43	2-メチルイソボルネオール					○								
基44	非イオン界面活性剤					○								
基45	フェノール類					○								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)					○								
基47	pH値					○								
基48	味													
基49	臭気					○								
基50	色度					○								
基51	濁度					○								
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎			◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
塚越浄水場 1	吉田川	NO.	❶	採水場所	秩父市上吉田4286-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン	○	○	○	○	○	○	○						
基43	2-メチルイソボルネオール			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)							○						
	ジアルジアジア・シスト(定量)							○						
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
塚越浄水場 2	小川川	NO.	❶	採水場所	秩父市上吉田4712-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)							○						
	ジアルジアジア・シスト(定量)							○						
	水温			◎			◎	◎		◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
石間浄水場	石間川	NO.	❷	採水場所	秩父市下吉田5871-1番地

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-メチルイソボルネオール			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)							○						
	ジアルジアジア・シスト(定量)							○						
	水温			◎			◎	◎		◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
半納浄水場 1	石間川支流岩城沢	NO.	❸	採水場所	秩父市吉田石間4080地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量	○			○			○			○			
	ジアルジアジア・シスト(定量)	○			○			○			○			
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
半納浄水場 2	石間川支流笹沢	NO.	❸	採水場所	秩父市吉田石間4326地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-メチルイソボルネオール			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量	○			○			○			○			
	ジアルジアジア・シスト(定量)	○			○			○			○			
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
中郷浄水場	石間川支流井戸沢	NO.	❹	採水場所	秩父市吉田石間柚の木2156地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量	○			○			○			○			
	ジアルジアジア・シスト(定量)	○			○			○			○			
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
白岩浄水場	阿熊川支流白岩沢	NO.	❺	採水場所	秩父市吉田阿熊1935地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-メチルイソボルネオール			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)							○						
	ジアルジアジア・シスト(定量)							○						
	水温			◎			◎	◎		◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市吉田エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
女形浄水場	吉田川支流女形沢	NO.	❻	採水場所	秩父市上吉田字七反り7235地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌			○										
基02	大腸菌			○										
基03	カドミウム及びその化合物			○										
基04	水銀及びその化合物			○										
基05	セレン及びその化合物			○										
基06	鉛及びその化合物			○										
基07	ヒ素及びその化合物			○										
基08	六価クロム化合物			○										
基09	亜硝酸態窒素			○										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン			○										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			○										
基12	フッ素及びその化合物			○										
基13	ホウ素及びその化合物			○										
基14	四塩化炭素			○										
基15	1,4-ジオキサン			○										
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○										
基17	ジクロロメタン			○										
基18	テトラクロロエチレン			○										
基19	トリクロロエチレン			○										
基20	ベンゼン			○										
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物			○										
基33	アルミニウム及びその化合物			○										
基34	鉄及びその化合物			○										
基35	銅及びその化合物			○										
基36	ナトリウム及びその化合物			○										
基37	マンガン及びその化合物			○										
基38	塩化物イオン			○										
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			○										
基40	蒸発残留物			○										
基41	陰イオン界面活性剤			○										
基42	ジェオスミン			○										
基43	2-メチルイソボルネオール			○										
基44	非イオン界面活性剤			○										
基45	フェノール類			○										
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			○										
基47	pH値			○										
基48	味													
基49	臭気			○										
基50	色度			○										
基51	濁度			○										
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量	○			○			○			○			
	ジアルジアジア・シスト(定量)	○			○			○			○			
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
栃本浄水場	滝川支流豆焼沢の支流ワサビ沢	NO.	③	採水場所	秩父市大滝3429-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
落合浄水場	栗尾沢	NO.	⑤	採水場所	秩父市大滝4144地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）			○										
	ジアルジアジア・シスト（定量）			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
中津川浄水場	中津川支流大若沢	NO.	①	採水場所	秩父市中津川479-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
三峰浄水場	大砥沢支流細谷沢	NO.	②	採水場所	秩父市三峰298-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
大血川浄水場	大血川支流西谷沢	NO.	④	採水場所	秩父市大滝5198-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
中双里浄水場	中津川支流井戸沢	NO.	⑥	採水場所	秩父市中津川78地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）	○			○			○			○			
	ジアルジアジア・シスト（定量）	○			○			○			○			
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
安谷川浄水場	安谷川	NO.	②	採水場所	秩父市荒川日野1435-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
上田野配水場	持小舎沢	NO.	①	採水場所	秩父市荒川上田野2425-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
寺沢配水場	寺沢川	NO.	③	採水場所	秩父市荒川日野1632-3地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

秩父市大滝・荒川エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
谷津川浄水場	谷津川	NO.	④	採水場所	秩父市荒川白久457-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

No.	水質基準項目	原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌			○			○			○			○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)			○										
	ジアルジアジア・シスト(定量)			○										
	水温			◎	◎		◎			◎			◎	

原　水

横瀬エリア

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
生川浄水場	生川	NO.	①	採水場所	横瀬町大字横瀬8392地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)								○					
	ジアルジアジア・シスト(定量)								○					
	水温	◎			◎			◎	◎		◎			

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
山口浄水場	横瀬川	NO.	②	採水場所	横瀬町大字横瀬749地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト（定量）		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
姿見山浄水場	横瀬川	NO.	③	採水場所	横瀬町大字横瀬3471-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)								○					
	ジアルジアジア・シスト(定量)								○					
	水温	◎			◎			◎	◎		◎			

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
森下浄水場	横瀬川支流兵ノ沢	NO.	④	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保159-4地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト（定量）		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
大畑浄水場	横瀬川支流堺沢	NO.	⑤	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保746-2地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト（定量）		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
中井浄水場	横瀬川支流川戸入沢	NO.	⑥	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保1358-8地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）								○					
	ジアルジアジア・シスト（定量）								○					
	水温	◎			◎			◎	◎		◎			

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

横瀬エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
初花浄水場	横瀬川支流大木の沢	NO.	⑦	採水場所	横瀬町大字芦ヶ久保1628-3地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト（定量）		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

原　水

小鹿野エリア

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
小鹿野浄水場	赤平川	NO.	1	採水場所	小鹿野町小鹿野681地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎		◎	◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
三山浄水場	赤平川	NO.	2	採水場所	小鹿野町三山1083地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
河原沢浄水場	赤平川	NO.	3	採水場所	小鹿野町河原沢3143-1地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
倉尾浄水場	藤倉川	NO.	4	採水場所	小鹿野町藤倉4012地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
竹平浄水場	薄川	NO.	5	採水場所	小鹿野町両神薄6379地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌		○			○			○			○		
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)						○							
	ジアルジアジア・シスト(定量)						○							
	水温		◎		◎	◎	◎		◎			◎		

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
浦島浄水場	浦島川	NO.	6	採水場所	小鹿野町両神薄6687地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

小鹿野エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
煤川浄水場	小森川支流森戸沢	NO.	7	採水場所	小鹿野町両神小森4554-2地先

○:検査を行う項目　◎:現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌				○									
基02	大腸菌				○									
基03	カドミウム及びその化合物				○									
基04	水銀及びその化合物				○									
基05	セレン及びその化合物				○									
基06	鉛及びその化合物				○									
基07	ヒ素及びその化合物				○									
基08	六価クロム化合物				○									
基09	亜硝酸態窒素				○									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				○									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				○									
基12	フッ素及びその化合物				○									
基13	ホウ素及びその化合物				○									
基14	四塩化炭素				○									
基15	1,4-ジオキサン				○									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				○									
基17	ジクロロメタン				○									
基18	テトラクロロエチレン				○									
基19	トリクロロエチレン				○									
基20	ベンゼン				○									
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物				○									
基33	アルミニウム及びその化合物				○									
基34	鉄及びその化合物				○									
基35	銅及びその化合物				○									
基36	ナトリウム及びその化合物				○									
基37	マンガン及びその化合物				○									
基38	塩化物イオン				○									
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				○									
基40	蒸発残留物				○									
基41	陰イオン界面活性剤				○									
基42	ジェオスミン				○									
基43	2-メチルイソボルネオール				○									
基44	非イオン界面活性剤				○									
基45	フェノール類				○									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)				○									
基47	pH値				○									
基48	味													
基49	臭気				○									
基50	色度				○									
基51	濁度				○									
	大腸菌(定性):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	嫌気性芽胞菌(定量):クリプトスポリジウム指標菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クリプトスポリジウム・オーシスト(定量)		○			○			○			○		
	ジアルジアジア・シスト(定量)		○			○			○			○		
	水温	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

原　水

皆野・長瀞エリア

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
皆野浄水場	荒川	NO.	①	採水場所	皆野町大字皆野275地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）							○						
	ジアルジアジア・シスト（定量）							○						
	水温	◎			◎		◎	◎			◎			

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
金沢浄水場	見馴川	NO.	②	採水場所	皆野町大字金沢3484地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）							○						
	ジアルジアジア・シスト（定量）							○						
	水温	◎			◎		◎	◎			◎			

基準項目　原水　令和3年度水質検査地点と検査頻度

皆野・長瀞エリア

浄水場名	水源	原水採水地点			
三沢浄水場	長小根川	NO.	③	採水場所	皆野町大字三沢3189地先

○：検査を行う項目　◎：現場で検査を行う項目

水質基準項目		原水水質検査												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
基01	一般細菌						○							
基02	大腸菌						○							
基03	カドミウム及びその化合物						○							
基04	水銀及びその化合物						○							
基05	セレン及びその化合物						○							
基06	鉛及びその化合物						○							
基07	ヒ素及びその化合物						○							
基08	六価クロム化合物						○							
基09	亜硝酸態窒素						○							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン						○							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素						○							
基12	フッ素及びその化合物						○							
基13	ホウ素及びその化合物						○							
基14	四塩化炭素						○							
基15	1,4-ジオキサン						○							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○							
基17	ジクロロメタン						○							
基18	テトラクロロエチレン						○							
基19	トリクロロエチレン						○							
基20	ベンゼン						○							
基21	塩素酸													
基22	クロロ酢酸													
基23	クロロホルム													
基24	ジクロロ酢酸													
基25	ジブロモクロロメタン													
基26	臭素酸													
基27	総トリハロメタン													
基28	トリクロロ酢酸													
基29	ブロモジクロロメタン													
基30	ブロモホルム													
基31	ホルムアルデヒド													
基32	亜鉛及びその化合物						○							
基33	アルミニウム及びその化合物						○							
基34	鉄及びその化合物						○							
基35	銅及びその化合物						○							
基36	ナトリウム及びその化合物						○							
基37	マンガン及びその化合物						○							
基38	塩化物イオン						○							
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）						○							
基40	蒸発残留物						○							
基41	陰イオン界面活性剤						○							
基42	ジェオスミン						○							
基43	2-メチルイソボルネオール						○							
基44	非イオン界面活性剤						○							
基45	フェノール類						○							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)						○							
基47	pH値						○							
基48	味													
基49	臭気						○							
基50	色度						○							
基51	濁度						○							
	大腸菌（定性）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	嫌気性芽胞菌（定量）：クリプトスポリジウム指標菌	○			○			○			○			
	クリプトスポリジウム・オーシスト（定量）							○						
	ジアルジアジア・シスト（定量）							○						
	水温	◎			◎		◎	◎			◎			